

آموزش و کاربرد ANSYS در مهندسی برق



مؤلفان:

مهندس هادی جلالی

دکتر محمدعلی عباسیان

فَرَدان

جلالی، هادی، ۱۳۶۴ -
آموزش و کاربرد ANSYS در مهندسی برق / مولفان هادی جلالی، محمدعلی عباسیان.
تهران: پارسیا، ۱۳۹۷ .
۲۸۲ ص.
۸-۰-۹۹۶۱۳-۶۲۲-۹۷۸
فیپا
انسیس (سیستم کامپیوترا) ANSYS Computer system
روش المان‌های محدود -- نرم‌افزار Finite elements method -- Software
کامپیوتراها -- شبیه‌سازی Computer simulation
مهندسی برق -- داده‌پردازی Electrical engineering -- Data processing
عباسیان، محمدعلی، ۱۳۶۰ -
TA ۵/۳۴۵/۸۱۳۹۷
۰۰۲۸۵۵۳۶/۶۲۰
۵۲۷۰۶۹۶

سرشناسه:
عنوان و نام پدیدآور:
مشخصات نشر:
مشخصات ظاهری:
شابک:
وضعیت فهرست نویسی:
موضوع:
شناسه افروده:
ردہ بندی کنگره:
ردہ بندی دیوبی:
شماره کتابشناسی ملی:

آموزش و کاربرد ANSYS

در مهندسی برق

مولفان: مهندس هادی جلالی و دکتر محمدعلی عباسیان



ناشر: پارسیا

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ: ۱۳

شابک: ۸-۰-۹۹۶۱۳-۶۲۲-۹۷۸

قیمت: تومان

مرکز پخش:

تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری نرسیده به خیابان دانشگاه ساختمان ایرانیان، پلاک ۵۸، طبقه دوم، واحد ۶ تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۸۴۱۹۱

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفات مصوب سال ۱۳۴۸ برای ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشر پارسیا می‌باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس‌برداری، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی‌دی، دی‌وی‌دی، فیلم فایل صوتی یا تصویری وغیره) بدون اجازه کتبی از نشر پارسیا ممنوع بوده و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

فهرست مطالب

۱۳.....	پیشگفتار
۱۵.....	مقدمه
۱۷.....	فصل اول / آشنایی با نرم افزار
۱۷.....	۱-۱. مقدمه
۱۸.....	۱-۲. مشخصات سخت افزار مورد نیاز نرم افزار
۱۹.....	۱-۳. راهنمای نصب نرم افزار
۲۰.....	۱-۴. آشنایی با محیط نرم افزار
۲۰.....	۱-۴-۱. ایجاد پروژه جدید
۲۱.....	۱-۴-۲. قسمت های مختلف محیط پروژه
۲۱.....	۱-۴-۲-۱. منوی اصلی
۲۱.....	۱-۴-۲-۲. نوار ابزارها
۲۲.....	۱-۴-۲-۳. مدیریت پروژه
۲۲.....	۱-۴-۲-۳-۱. بخش های پنجره های مدیریت پروژه
۲۳.....	۱-۴-۲-۴. مدیریت پیغام ها
۲۴.....	۱-۴-۲-۵. تاریخچه و نام اجزای مختلف مدل
۲۴.....	۱-۴-۲-۶. محیط رسم مدل
۲۴.....	۱-۴-۲-۷. پیشرفت تحلیل
۲۵.....	۱-۴-۲-۸. وارد کردن مختصات برای رسم مدل
۲۵.....	۱-۵. طراحی مدل
۲۶.....	۱-۵-۱. معرفی ابزارهای طراحی
۲۶.....	۱-۵-۲. ابزارهای کاربردی
۲۷.....	۱-۵-۳. آشنایی با تنظیمات شی رسم شده
۲۸.....	۱-۵-۳-۱. انتخاب شی
۲۹.....	۱-۶. تعریف دستگاه مختصات دلخواه
۳۲.....	۱-۷. مراحل شروع تحلیل
۳۲.....	۱-۷-۱. تایید مراحل شبیه سازی
۳۲.....	۱-۷-۲. شروع تحلیل
۳۳.....	فصل دوم: مراحل شبیه سازی
۳۳.....	۲-۱. مقدمه
۳۴.....	۲-۲. انتخاب نوع تحلیل
۳۴.....	۲-۲-۱. تحلیل Magnetic
۳۴.....	۲-۲-۱-۱. حلگر Magnetostatic
۳۵.....	۲-۲-۱-۲. حلگر Eddy Current
۳۵.....	۲-۲-۱-۳. حلگر Transient Magnetic
۳۶.....	۲-۲-۲. تحلیل Electric
۳۶.....	۲-۲-۲-۱. حلگر Electrostatic

۳۷DC Conduction ۲-۲-۲-۲
۳۸Transient Electric ۲-۲-۲-۳
۳۸AC Conduction ۲-۲-۳
۴۱طراحی مدل ۲-۳
۴۳تبدیل طراحی ۲ بعدی به ۳ بعدی ۲-۳-۱
۴۴تغییر در ابعاد مدل ۲-۳-۲
۴۴تغییر در لبه ها ۲-۳-۲-۱
۴۴تغییر در سطوح ۲-۳-۲-۲
۴۴تعريف خواص مواد ۲-۴
۴۶تعريف ماده جدید ۲-۴-۱
۴۷اعمال شرایط مرزی (Boundaries) ۲-۵
۴۷شرایط دریکله ۲-۵-۱
۴۷شرایط نیومان ۲-۵-۲
۴۷شرایط مرزی متناوب ۲-۵-۳
۴۸انواع شرایط مرزی در انسیس ۲-۵-۴
۴۹اولویت شرایط مرزی ۲-۵-۵
۴۹ایجاد تحریک (Excitations) ۲-۶
۵۰تحریک در تحلیل Magnetostatic ۲-۶-۱
۵۰تحریک در تحلیل Eddy Current ۲-۶-۲
۵۰تحریک در تحلیل Transient ۲-۶-۳
۵۱ایجاد مدار تحریک خارجی ۲-۶-۳-۱
۵۲استفاده از Maxwell Circuit Design ۲-۶-۳-۱-۱
۵۳استفاده از Simulink متلب ۲-۶-۳-۱-۲
۵۳تنظیمات با استفاده از Simulink ۲-۶-۳-۱-۲-۱
۵۳تحریک در تحلیل Electrostatic ۲-۶-۴
۵۴تحریک در تحلیل DC Conduction ۲-۶-۵
۵۴تحریک در تحلیل Electric Transient ۲-۶-۶
۵۵تحریک در تحلیل AC Conduction ۲-۶-۷
۵۵تنظیم پارامترهای دلخواه جهت محاسبه ۲-۷
۵۶تنظیمات مشبندی ۲-۸
۵۶مشبندی تطبیقی و خودکار ۲-۸-۱
۵۷مشبندی روی سطوح اشیا ۲-۸-۲
۵۸مشبندی داخل اشیا ۲-۸-۳
۵۸مشبندی بر مبنای Skin Depth ۲-۸-۴
۵۹مشبندی بر مبنای Cylindrical Gap Treatment ۲-۸-۵
۵۹تنظیم پارامترهای اجرای تحلیل ۲-۹
۵۹تنظیم پارامترهای تحلیل در روش های غیر از تحلیل Transient ۲-۹-۱-۱
۶۱سر برگ General ۲-۹-۱-۱
۶۱Convergence ۲-۹-۱-۲
۶۱Solver ۲-۹-۱-۳
۶۲Frequency Sweep ۲-۹-۱-۴

۶۲ سر برگ ۲-۹-۱-۵
۶۳ تنظیم پارامترهای تحلیل روشن ۲-۹-۲
۶۳ General ۲-۹-۲-۱
۶۳ Save Fields ۲-۹-۲-۲
۶۳ Advanced ۲-۹-۲-۳
۶۴ Solver ۲-۹-۲-۴
۶۴ Expression Cache ۲-۹-۲-۵
۶۵ Defaults ۲-۹-۲-۶
۶۵ (Optimetrics) ۲-۱-۰
۶۵ (Parametric) ۲-۱-۰-۱
۶۶ (Optimization) ۲-۱-۰-۲
۶۶ (Sensitivity) ۲-۱-۰-۳
۶۶ (Statistical) ۲-۱-۰-۴
۶۶ (Tuning) ۲-۱-۰-۵
۶۷ مشاهده و رسم کمیت‌ها (Results) ۲-۱-۱
۷۰ Field Overlays ۲-۱-۲
۷۰ ساخت انیمیشن ۲-۱-۲-۱
۷۱ Fields Calculator ۲-۱-۲-۲
۷۲ ایجاد حرکت (Motion) در تحلیل Transient ۲-۱-۳
۷۳ ایجاد Band حرکتی ۲-۱-۳-۱
۷۵ تعریف ناحیه شبیه‌سازی ۲-۱-۴
۷۵ استفاده از بسته نرم‌افزاری RMxprt ۲-۱-۵
۷۶ آشنایی با محیط RMxprt ۲-۱-۵-۱
۷۷	فصل سوم: مثال‌های کاربردی
۷۷ مقدمه ۳-۱
۷۷ مثال‌های کاربردی ۳-۲
۷۸ میدان اطراف آهنربا ۳-۲-۱
۷۸ ایجاد پروژه ۳-۲-۱-۱
۷۸ رسم مدل ۳-۲-۱-۲
۷۸ تعریف ناحیه شبیه‌سازی ۳-۲-۱-۳
۷۸ تعیین جنس اجزای مدل ۳-۲-۱-۴
۷۸ تعریف شرایط مرزی ۳-۲-۱-۵
۷۹ مش بندی ۳-۲-۱-۶
۸۰ تنظیمات اجرای شبیه‌سازی ۳-۲-۱-۷
۸۰ استخراج نتایج ۳-۲-۱-۸
۸۱ محاسبه نیروی مغناطیسی (Magnetic Force) ۳-۲-۲
۸۱ ایجاد پروژه ۳-۲-۲-۱
۸۲ رسم مدل ۳-۲-۲-۲
۸۴ تعریف شرایط مرزی ۳-۲-۲-۳

۸۵	۳.۲-۲-۴. ایجاد تحریک.
۸۶	۳.۲-۲-۵. تعریف پارامتر نیرو.
۸۶	۳.۲-۲-۶. تعریف ناحیه شبیه‌سازی.
۸۶	۳.۲-۲-۷. تعریف جنس اجزای مدل.
۸۷	۳.۲-۲-۸. مش‌بندی.
۸۷	۳.۲-۲-۹. تنظیمات اجرای شبیه‌سازی.
۸۸	۳.۲-۲-۱۰. استخراج نتایج.
۸۹	۳.۲-۳. موتور سوئیچ رلوکتانس دو استاتوره و محاسبات پارامتری.
۹۰	۳.۲-۳-۱. ایجاد پروژه.
۹۰	۳.۲-۳-۲. رسم مدل.
۹۰	۳.۲-۳-۲-۱. ایجاد یوک استاتور خارجی.
۹۱	۳.۲-۳-۲-۱-۱. ایجاد قطب‌های استاتور خارجی.
۹۳	۳.۲-۳-۲-۲. ایجاد یوک استاتور داخلی.
۹۳	۳.۲-۳-۲-۲-۱. ایجاد قطب‌های استاتور داخلی.
۹۵	۳.۲-۳-۲-۳. ایجاد رتور.
۹۶	۳.۲-۳-۲-۳-۱. ایجاد قفسه رتور.
۹۸	۳.۲-۳-۲-۴. ایجاد فاصله هوایی.
۹۸	۳.۲-۳-۲-۴-۱. ایجاد فاصله هوایی اول.
۹۸	۳.۲-۳-۲-۴-۲. ایجاد فاصله هوایی دوم.
۹۹	۳.۲-۳-۲-۵. ایجاد سیم پیچ‌ها.
۹۹	۳.۲-۳-۲-۵-۱. ایجاد سیم پیچ استاتور داخلی.
۹۹	۳.۲-۳-۲-۵-۲. ایجاد سیم پیچ استاتور خارجی.
۹۹	۳.۲-۳-۳. تعریف ناحیه شبیه‌سازی.
۹۹	۳.۲-۳-۴. تعریف جنس اجزای مدل.
۱۰۰	۳.۲-۳-۵. تعریف شرایط مرزی.
۱۰۰	۳.۲-۳-۶. تعریف تحریک.
۱۰۱	۳.۲-۳-۷. تعریف بردار چرخش رتور.
۱۰۱	۳.۲-۳-۸. مش‌بندی.
۱۰۲	۳.۲-۳-۹. تحلیل پارامتری.
۱۰۵	۳.۲-۳-۱۰. تنظیمات اجرای شبیه‌سازی.
۱۰۵	۳.۲-۲-۱۱. استخراج نتایج.
۱۰۶	۳.۲-۴. هادی نا متقابن با حفره.
۱۰۶	۳.۲-۴-۱. ایجاد پروژه.
۱۰۷	۳.۲-۴-۲. رسم مدل.
۱۰۸	۳.۲-۴-۳. تعریف تحریک.
۱۱۰	۳.۲-۴-۴. تعریف ناحیه شبیه‌سازی.
۱۱۰	۳.۲-۴-۵. تعریف شی مجازی.
۱۱۰	۳.۲-۴-۶. مش‌بندی.
۱۱۱	۳.۲-۴-۷. تنظیمات اجرای شبیه‌سازی.
۱۱۲	۳.۲-۴-۸. استخراج نتایج.

۱۱۴.....	۳-۲-۵. ژنراتور الکتریکی نمونه.....
۱۱۴.....	۳-۲-۵-۱. ایجاد پروژه.....
۱۱۵.....	۳-۲-۵-۲. رسم مدل.....
۱۱۵.....	۳-۲-۵-۲-۱. ایجاد رتور.....
۱۱۵.....	۳-۲-۵-۲-۲. ایجاد سیم پیچ.....
۱۱۵.....	۳-۲-۵-۳. تعریف تحریک.....
۱۱۵.....	۳-۲-۵-۴. تعریف ناحیه شبیه‌سازی.....
۱۱۶.....	۳-۲-۵-۵. تعیین جنس اجزای مدل.....
۱۱۶.....	۳-۲-۵-۶. تعریف شرایط مرزی.....
۱۱۶.....	۳-۲-۵-۷. تعریف چرخش رتور.....
۱۱۷.....	۳-۲-۵-۸. مش بندی.....
۱۱۷.....	۳-۲-۵-۹. اجرای شبیه‌سازی.....
۱۱۸.....	۳-۲-۵-۱۰. استخراج نتایج.....
۱۲۰.....	۳-۲-۶. حرکت دورانی(موتور رلوکتانسی).....
۱۲۰.....	۳-۲-۶-۱. ایجاد پروژه.....
۱۲۰.....	۳-۲-۶-۲. رسم مدل.....
۱۲۰.....	۳-۲-۶-۲-۱. ایجاد یوق استاتور.....
۱۲۱.....	۳-۲-۶-۲-۱-۱. ایجاد قطب‌های استاتور.....
۱۲۲.....	۳-۲-۶-۲-۲. ایجاد یوق رتور.....
۱۲۳.....	۳-۲-۶-۲-۲-۱. ایجاد قطب‌های رتور.....
۱۲۳.....	۳-۲-۶-۲-۳. ایجاد سیم پیچ ها.....
۱۲۵.....	۳-۲-۶-۲-۳-۱. ایجاد ترمینال سیم پیچ ها.....
۱۲۵.....	۳-۲-۶-۳. تعریف ناحیه شبیه‌سازی.....
۱۲۵.....	۳-۲-۶-۴. تعریف جنس اجزای مدل.....
۱۲۶.....	۳-۲-۶-۵. تعریف تحریک.....
۱۲۷.....	۳-۲-۶-۵-۱. طراحی تحریک خارجی.....
۱۳۰.....	۳-۲-۶-۶. تعریف چرخش رتور.....
۱۳۰.....	۳-۲-۶-۷. مش بندی.....
۱۳۲.....	۳-۲-۶-۸. تنظیمات اجرای شبیه‌سازی.....
۱۳۳.....	۳-۲-۶-۹. استخراج نتایج.....
۱۳۵.....	۳-۲-۷. موتور سوئیچ رلوکتانس ۸/۶.....
۱۳۶.....	۳-۲-۷-۱. ایجاد پروژه.....
۱۳۶.....	۳-۲-۷-۲. رسم مدل.....
۱۳۶.....	۳-۲-۷-۲-۱. ایجاد یوق استاتور.....
۱۳۶.....	۳-۲-۷-۲-۱-۱. ایجاد قطب‌های استاتور.....
۱۳۸.....	۳-۲-۷-۲-۲. ایجاد یوق رتور.....
۱۳۹.....	۳-۲-۷-۲-۲-۱. ایجاد قطب‌های رتور.....
۱۴۰.....	۳-۲-۷-۲-۳. ایجاد سیم پیچ ها.....
۱۴۰.....	۳-۲-۷-۳. تعریف ناحیه شبیه‌سازی.....
۱۴۰.....	۳-۲-۷-۴. تعریف جنس اجزای مدل.....

۱۴۰.....	۳-۲-۷-۵
۱۴۱.....	۳-۲-۷-۶
۱۴۲.....	۳-۲-۷-۶-۱
۱۴۳.....	۳-۲-۷-۷
۱۴۴.....	۳-۲-۷-۸
۱۴۴.....	۳-۲-۷-۹
۱۴۵.....	۳-۲-۷-۱۰
۱۴۶.....	۳-۲-۸-۸
۱۴۷.....	۳-۲-۸-۱
۱۴۷.....	۳-۲-۸-۲
۱۴۸.....	۳-۲-۸-۲-۱
۱۴۹.....	۳-۲-۸-۲-۲
۱۴۹.....	۳-۲-۸-۳
۱۵۰.....	۳-۲-۸-۳-۱
۱۵۱.....	۳-۲-۸-۳-۲
۱۵۱.....	۳-۲-۸-۴
۱۵۵.....	۳-۲-۸-۵
۱۵۶.....	۳-۲-۸-۶
۱۵۶.....	۳-۲-۸-۷
۱۵۷.....	۳-۲-۸-۸
۱۵۹.....	۳-۲-۸-۹
۱۶۰.....	۳-۲-۸-۹-۱
۱۶۱.....	۳-۲-۸-۹-۲
۱۶۲.....	۳-۲-۸-۹-۳
۱۶۲.....	۳-۲-۸-۹-۴
۱۶۳.....	۳-۲-۸-۹-۵
۱۶۳.....	۳-۲-۸-۹-۶
۱۶۵.....	۳-۲-۹
۱۶۵.....	۳-۲-۹-۱
۱۶۵.....	۳-۲-۹-۲
۱۶۵.....	۳-۲-۹-۲-۱
۱۶۶.....	۳-۲-۹-۲-۲
۱۶۷.....	۳-۲-۹-۳
۱۶۷.....	۳-۲-۹-۴
۱۶۷.....	۳-۲-۹-۵
۱۶۹.....	۳-۲-۹-۵-۱
۱۷۰.....	۳-۲-۹-۶
۱۷۰.....	۳-۲-۹-۷
۱۷۱.....	۳-۲-۹-۸
۱۷۲.....	۳-۲-۹-۹

۱۷۳.....	۳-۲-۱۰. محاسبه خازن استوانهای
۱۷۴.....	۳-۲-۱۰-۱. ایجاد پروژه
۱۷۴.....	۳-۲-۱۰-۲. رسم مدل
۱۷۴.....	۳-۲-۱۰-۳. تعریف ناحیه شبیه‌سازی
۱۷۵.....	۳-۲-۱۰-۴. تعریف جنس اجزای مدل
۱۷۵.....	۳-۲-۱۰-۵. تعریف تحریک
۱۷۶.....	۳-۲-۱۰-۶. تعریف پارامتر فرعی
۱۷۶.....	۳-۲-۱۰-۷. مش بندی
۱۷۶.....	۳-۲-۱۰-۸. تنظیمات اجرای شبیه‌سازی
۱۷۷.....	۳-۲-۱۰-۹. استخراج نتایج
۱۸۰.....	۳-۲-۱۱-۱. طیف سنج جرمی
۱۸۰.....	۳-۲-۱۱-۱. ایجاد پروژه
۱۸۰.....	۳-۲-۱۱-۲. رسم مدل
۱۸۱.....	۳-۲-۱۱-۳. تعریف ناحیه شبیه‌سازی
۱۸۱.....	۳-۲-۱۱-۴. تعریف جنس اجزای مدل
۱۸۱.....	۳-۲-۱۱-۵. تعریف تحریک
۱۸۳.....	۳-۲-۱۱-۶. مش بندی
۱۸۳.....	۳-۲-۱۱-۷. تنظیمات اجرای شبیه‌سازی
۱۸۴.....	۳-۲-۱۱-۸. استخراج نتایج
۱۸۵.....	۳-۲-۱۲-۱. محاسبه R_{dc} صفحات موازی
۱۸۵.....	۳-۲-۱۲-۱. ایجاد پروژه
۱۸۵.....	۳-۲-۱۲-۲. رسم مدل
۱۸۵.....	۳-۲-۱۲-۳. تعریف تحریک
۱۸۶.....	۳-۲-۱۲-۴. تعریف جنس اجزای مدل
۱۸۶.....	۳-۲-۱۲-۵. مش بندی
۱۸۷.....	۳-۲-۱۲-۶. تنظیمات اجرای شبیه‌سازی
۱۸۷.....	۳-۲-۱۲-۷. استخراج نتایج
۱۸۷.....	۳-۲-۱۲-۷-۱. محاسبه مقاومت DC
۱۸۸.....	۳-۲-۱۳-۱. شبیه‌سازی مور القایی سه فاز
۱۸۹.....	۳-۲-۱۳-۱. شبیه‌سازی مور القایی سه فاز
۱۹۰.....	۳-۲-۱۳-۲. وارد نمودن اطلاعات ماشین
۱۹۰.....	۳-۲-۱۳-۲-۱. تنظیمات Machin
۱۹۰.....	۳-۲-۱۳-۲-۲. تنظیمات Stator
۱۹۰.....	۳-۲-۱۳-۲-۲-۱. تنظیمات شیار Stator
۱۹۱.....	۳-۲-۱۳-۲-۲-۲. تنظیمات سیم پیچ Stator
۱۹۲.....	۳-۲-۱۳-۲-۳. تنظیمات Rotor
۱۹۳.....	۳-۲-۱۳-۲-۳-۱. تنظیمات شیار Rotor
۱۹۳.....	۳-۲-۱۳-۲-۳-۲. تنظیمات سیم پیچ Rotor
۱۹۳.....	۳-۲-۱۳-۲-۳-۳. تنظیمات شافت Rotor
۱۹۳.....	۳-۲-۱۳-۲-۴. تنظیمات تحلیل

۱۹۴	۳-۲-۱۳-۲-۴-۱	شروع تحلیل
۱۹۴	۳-۲-۱۳-۲-۵	استخراج نتایج
۱۹۵	۳-۲-۱۳-۲-۶	تغییر در Stator
۱۹۵	۳-۲-۱۳-۲-۶-۱	تنظیمات شیار Stator
۱۹۶	۳-۲-۱۳-۲-۶-۲	تنظیمات سیم پیچ Stator
۱۹۶	۳-۲-۱۳-۲-۶-۳	شروع تحلیل
۱۹۶	۳-۲-۱۳-۲-۶-۴	استخراج نتایج
۱۹۶	۳-۲-۱۳-۲-۷	طراحی ولتاژ متغیر - فرکانس متغیر
۱۹۸	۳-۲-۱۳-۲-۷-۱	تحلیل پارامتری
۱۹۹	۳-۲-۱۳-۲-۷-۲	شروع تحلیل
۱۹۹	۳-۲-۱۳-۲-۷-۳	استخراج نتایج
۲۰۱	۳-۲-۱۳-۲-۸	تبدیل مدل RMxprt به مدل ۲ بعدی
۲۰۳	۳-۲-۱۳-۲-۸-۱	Eddy Effects
۲۰۴	۳-۲-۱۳-۲-۸-۲	تنظیمات تحلیل
۲۰۴	۳-۲-۱۳-۲-۸-۳	مشاهده نتایج
۲۰۶	۳-۲-۱۳-۲-۸-۴	تعریف پارامترهای فرعی
۲۰۶	۳-۲-۱۳-۲-۸-۵	تعریف چگالی شار
۲۰۶	۳-۲-۱۳-۲-۸-۶	محاسبه چگالی شار
۲۰۸	۳-۲-۱۳-۲-۸-۷	محاسبه تلفات
۲۱۰	۳-۲-۱۳-۲-۸-۸	تعریف محاسبه تلفات
۲۱۰	۳-۲-۱۳-۲-۸-۹	تنظیمات تحلیل
۲۱۰	۳-۲-۱۳-۲-۸-۱۰	استخراج نتایج
۲۱۱	۳-۲-۱۳-۲-۹	تحلیل رتور قفل شده
۲۱۱	۳-۲-۱۳-۲-۹-۱	تنظیمات تحلیل
۲۱۲	۳-۲-۱۳-۲-۹-۲	استخراج نتایج
۲۱۲	۳-۲-۱۳-۲-۱۰	تحلیل پارامتری (تغییر طول موتور)
۲۱۳	۳-۲-۱۳-۲-۱۰-۱	اضافه کردن متغیر به تحریک
۲۱۴	۳-۲-۱۳-۲-۱۰-۲	تعریف پارامترهای مدل
۲۱۴	۳-۲-۱۳-۲-۱۰-۳	شروع تحلیل
۲۱۵	۳-۲-۱۳-۲-۱۰-۴	استخراج نتایج
۲۱۵	۳-۲-۱۳-۲-۱۱	طراحی درایو موتور
۲۱۵	۳-۲-۱۳-۲-۱۱-۱	طراحی داریو با استفاده از Simplorer
۲۱۶	۳-۲-۱۳-۲-۱۱-۲	ایجاد منبع ولتاژ سه فاز
۲۱۸	۳-۲-۱۳-۲-۱۱-۳	ایجاد المان‌های اندازه گیری
۲۲۰	۳-۲-۱۳-۲-۱۱-۴	تنظیمات تحلیل
۲۲۰	۳-۲-۱۳-۲-۱۱-۵	استخراج نتایج
۲۲۳	۳-۲-۱۴	شبیه‌سازی موتور مغناطیس دائم
۲۲۴	۳-۲-۱۴-۱	ایجاد پروژه
۲۲۴	۳-۲-۱۴-۲	رسم مدل
۲۲۴	۳-۲-۱۴-۲-۱	ایجاد استاتور

۲۲۴	۳-۲-۱۴-۲-۲	ایجاد رتور
۲۲۵	۳-۲-۱۴-۲-۳	ایجاد مگنت
۲۲۵	۳-۲-۱۴-۲-۴	ایجاد سیم پیچ ها
۲۲۷	۳-۲-۱۴-۲-۵	کاهش اندازه مدل
۲۳۰	۳-۲-۱۴-۲-۶	تغییر در مگنت
۲۳۲	۳-۲-۱۴-۳-۳	تعریف جنس اجزای مدل
۲۳۲	۳-۲-۱۴-۳-۱	تعریف جنس مگنت
۲۳۲	۳-۲-۱۴-۳-۲	تعریف جنس سیم پیچ ها
۲۳۳	۳-۲-۱۴-۳-۳	Rotor و Stator تعریف جنس
۲۳۳	۳-۲-۱۴-۳-۴	تعریف محاسبه تلفات
۲۳۵	۳-۲-۱۴-۴	تعریف ناحیه شبیه سازی
۲۳۶	۳-۲-۱۴-۴-۱	تعریف شرایط مرزی
۲۳۷	۳-۲-۱۴-۵	تحلیل استاتیکی موتور مغناطیس دائم
۲۳۷	۳-۲-۱۴-۵-۱	تحلیل بدون بار
۲۳۷	۳-۲-۱۴-۵-۱-۱	مش بندی
۲۳۹	۳-۲-۱۴-۵-۱-۲	تعریف پارامتر فرعی (محاسبه گشتاور)
۲۴۰	۳-۲-۱۴-۵-۱-۳	تنظیمات تحلیل و اجرای شبیه سازی
۲۴۱	۳-۲-۱۴-۵-۱-۴	استخراج نتایج
۲۴۲	۳-۲-۱۴-۵-۱-۵	رسم بردار در فاصله هوایی
۲۴۲	۳-۲-۱۴-۵-۲	تحلیل بار کامل
۲۴۳	۳-۲-۱۴-۵-۲-۱	تعریف تحریک
۲۴۴	۳-۲-۱۴-۵-۲-۲	محاسبه ماتریس اندوکتانس
۲۴۴	۳-۲-۱۴-۵-۲-۳	تنظیمات تحلیل و اجرای شبیه سازی
۲۴۴	۳-۲-۱۴-۵-۲-۴	استخراج نتایج
۲۴۵	۳-۲-۱۴-۵-۵	تحلیل دینامیکی موتور مغناطیس دائم
۲۴۵	۳-۲-۱۴-۵-۱	ایجاد کویل ها
۲۴۶	۳-۲-۱۴-۵-۲	تنظیم پارامترهای تحریک
۲۴۷	۳-۲-۱۴-۵-۳	تعریف سیم پیچ ها
۲۴۸	۳-۲-۱۴-۵-۴	تعریف باند حرکتی
۲۴۸	۳-۲-۱۴-۵-۴-۱	تعریف باند حرکتی داخلی
۲۴۹	۳-۲-۱۴-۵-۵	مش بندی
۲۴۹	۳-۲-۱۴-۵-۵-۱	مش بندی رتور
۲۵۰	۳-۲-۱۴-۵-۵-۲	مش بندی استاتور
۲۵۰	۳-۲-۱۴-۵-۵-۳	مش بندی سیم پیچ ها
۲۵۱	۳-۲-۱۴-۵-۵-۴	مش بندی مگنت ها
۲۵۱	۳-۲-۱۴-۵-۶	محاسبات تلفات هسته
۲۵۲	۳-۲-۱۴-۵-۷	تعریف حرکت باند حرکتی
۲۵۳	۳-۲-۱۴-۵-۸	تنظیمات مدل
۲۵۳	۳-۲-۱۴-۵-۹	تنظیمات تحلیل
۲۵۴	۳-۲-۱۴-۵-۹-۱	اجرای شبیه سازی

۲۵۵	۳-۲-۱۴-۵-۱۰. استخراج نتایج.....
۲۵۷	۳-۲-۱۴-۵-۱۰-۱. گشتاور دندانه ای (Cogging Torque).....
۲۵۷	۳-۲-۱۴-۵-۱۰-۱-۱. ایجاد باند حرکتی خارجی.....
۲۵۸	۳-۲-۱۴-۵-۱۰-۱-۲. تنظیمات حرکت.....
۲۵۸	۳-۲-۱۴-۵-۱۰-۱-۳. مش بندی.....
۲۵۹	۳-۲-۱۴-۵-۱۰-۱-۴. تنظیمات تحلیل.....
۲۶۰	۳-۲-۱۴-۵-۱۰-۱-۵. استخراج نتایج.....
۲۶۰	۳-۲-۱۴-۵-۱۰-۱-۵. کوپل نرم افزار انسیس با نرم افزار Ansys Mechanicacl.....
۲۶۰	۳-۲-۱۵-۱. ایجاد پروژه.....
۲۶۰	۳-۲-۱۵-۲. رسم مدل.....
۲۶۱	۳-۲-۱۵-۲-۱. ایجاد سیم پیچ.....
۲۶۲	۳-۲-۱۵-۲-۲. ایجاد دیسک.....
۲۶۲	۳-۲-۱۵-۳. تعریف جنس اجزای مدل.....
۲۶۲	۳-۲-۱۵-۴. تعریف تحریک.....
۲۶۳	۳-۲-۱۵-۵. مش بندی Skin Depth.....
۲۶۴	۳-۲-۱۵-۶. تعریف ناحیه شبیه سازی.....
۲۶۴	۳-۲-۱۵-۷. تعریف Eddy Effects.....
۲۶۴	۳-۲-۱۵-۸. تنظیمات تحلیل و شروع تحلیل.....
۲۶۵	۳-۲-۱۵-۹. استخراج نتایج.....
۲۶۷	۳-۲-۱۵-۱۰. تحلیل حرارتی.....
۲۶۸	۳-۲-۱۵-۱۰-۱. ایجاد پروژه Steady-State Thermal.....
۲۷۰	۳-۲-۱۵-۱۰-۲. تنظیمات در نرم افزار Steady-State Thermal.....
۲۷۱	۳-۲-۱۵-۱۰-۲-۱. تعریف جنس اجزای مدل.....
۲۷۱	۳-۲-۱۵-۱۰-۲-۲. مش بندی.....
۲۷۲	۳-۲-۱۵-۱۰-۲-۳. وارد کردن اطلاعات از Maxwell.....
۲۷۳	۳-۲-۱۵-۱۰-۲-۴. تعریف شرایط مرزی.....
۲۷۴	۳-۲-۱۵-۱۰-۲-۵. اجرای شبیه سازی.....
۲۷۴	۳-۲-۱۵-۱۰-۲-۶. استخراج نتایج.....
۲۷۵	۳-۲-۱۶. کوپل Maxwell با Transeint Thermal Mechanical.....
۲۷۶	۳-۲-۱۶-۱. تحلیل حرارتی.....
۲۷۸	۳-۲-۱۶-۲. استخراج نتایج.....
۲۷۸	۳-۲-۱۷. کوپل نرم افزار Ansys Maxwell با نرم افزار Ansys Fluent.....
۲۷۸	۳-۲-۱۷-۱. ایجاد پروژه Fluent.....
۲۸۰	۳-۲-۱۸. طراحی با نرم افزار Design Modeler.....
۲۸۰	۳-۲-۱۸-۱. ایجاد پروژه.....
۲۸۰	۳-۲-۱۸-۲. رسم مدل.....
۲۸۵	۳-۲-۱۸-۳. مش بندی با استفاده از Ansys Meshing.....

فصل اول

آشنایی با نرم افزار

۱-۱. مقدمه


نرم افزار ماکسول ابزاری قدرتمند بر مبنای تحلیل المان محدود (FEM) بوده که برای تحلیل میدان های الکتروستاتیکی و الکترومغناطیسی بکار می رود که مسایل را با حل معادلات ماکسول و اعمال شرایط مرزی مناسب حل می کند.

الگوریتم طراحی و تحلیل با نرم افزار به صورت زیر می باشد:

- ۱- ایجاد پروژه (در ادامه توضیح داده خواهد شد) سپس انتخاب روش مناسب تحلیل از روش های ارایه شده توسط نرم افزار.
- ۲- رسم مدل هندسی طرح مورد نظر. (این کار توسط ابزار تعریف شده در نرم افزار یا طراحی توسط نرم افزارهای طراحی (Autocad, Solid work) وارد کردن به محیط نرم افزار انجام می شود.)
- ۳- تعریف شرایط مرزی (Boundaries)
- ۴- تعریف منابع میدانی (Excitations)
- ۵- تعریف پارامترها و کمیت های اضافی نظیر نیرو، گشتاور، اندوکتانس های خودی و متقابل در صورت نیاز.
- ۶- مش بندی (Mesh Operation)
- ۷- تنظیمات حلگر
- ۸- تایید مراحل شبیه سازی (Validation Check)، سپس شروع تحلیل.



شکل ۱: مراحل حل مساله




شکل ۲: الگوریتم حل مساله

۲-۱. مشخصات سخت افزار مورد نیاز نرم افزار

همان طور که قبلاً گفته شد، روش تحلیل مورد استفاده در انسیس ماسکول بر مبنای روش اجزاء محدود می‌باشد که این روش نیاز به مقدار حافظه زیاد و سرعت پردازش بالا دارد. از طرف دیگر بالا بردن دقت محاسبات منجر به افزایش حجم محاسبات می‌گردد که نیاز به مقدار حافظه RAM بیشتری خواهد بود. برای پردازش بهینه در هنگام استفاده از سیستم ۳۲ بیتی ۲ گیگا بایت حافظه RAM و برای سیستم ۶۴ بیتی، مقدار ۸ گیگا بایت حافظه RAM پیشنهاد می‌کند. در سیستم ۳۲ بیتی اگر مقدار فیزیکی RAM نصب شده بیش از ۳ گیگا بایت باشد حداکثر RAM آدرس دهی شده بیش از این مقدار نخواهد بود. نرم افزار انسیس ماسکول بطور خودکار مقدار RAM نصب شده روی سیستم را تعیین نموده و به خود اجازه استفاده از حداکثر ۷۵ درصد مقدار آن را می‌دهد.

نرم افزار انسیس ۱۸,۲ بر روی سیستم عامل‌های Windows ۱۰, Windows ۷ SP1 (۶۴-bit)

- قابل نصب است. سرعت اجرا روی سیستم ۶۴ بیتی بیش از سیستم ۳۲ بیتی است. سرعت اجرا روی سیستم ۶۴ بیتی بیش از سیستم ۳۲ بیتی است. در مورد سرعت CPU مورد استفاده، حداقل Clock آن باید ۱ گیگا هرتز باشد. در مورد استفاده از کامپیوترهای دارای چند CPU، می‌توان تعداد CPU‌های مورد استفاده را از منوی Options Tools>>Options>>General مطابق شکل ۳ تنظیم نمود. البته به شرطی نرم افزار از بیش از یک CPU استفاده خواهد نمود که Licence مربوط به Processor وجود داشته باشد. لذا استفاده از کامپیوترهای دو یا چهار هسته‌ای در صورت وجود فوق، خوب خواهد بود و در غیر این صورت استفاده از کامپیوتر یک هسته‌ای با CPU سرعت پردازش بالا در بهتر است.



شکل ۳: انتخاب تعداد CPU

۱-۳. راهنمای نصب نرم افزار

- ۱- بعد از Extract کردن فایل‌ها وارد پوشه نرم افزار شده و بر روی فایل autorun.exe کلیک راست نموده و Run as Administrator را انتخاب می‌کنیم سپس در پنجره باز شده گزینه Electromagnetics Suite را انتخاب می‌کنیم.
- ۲- مراحل نصب را ادامه می‌دهیم تا به پنجره License Information برسیم سپس گزینه I have a new license file را انتخاب می‌کنیم.
- ۳- در مرحله بعد در پنجره باز شده آدرس فایل ansoftd_SSQ.lic واقع در مسیر Crack\AnsysEM\admin را می‌دهیم.
- ۴- نصب نرم افزار را تمام می‌کنیم.
- تذکرہ: در مرحله‌ای از نرم افزار در صورتی که نرم افزار انسیس مختص تحلیل‌های غیر برقی نسخه ۱۸,۲ را داشته باشد اجازه لینک شدن با انسیس ماسکول را می‌خواهد. دقت کنید که هر دو باید نسخه‌ای مشابه داشته باشند.
- ۵- محتویات پوشه Crack را در محل نصب نرم افزار (به طور پیش فرض ansoftd_SSQ.lic) کپی و جایگزین فایل‌های قبلی می‌کنیم. دقت کنید که تنها لایسنس موجود در پوشه admin باشد.
- ۶- فایل SolidSQUADLoaderEnabler.reg را اجرا کرده و گزینه Yes را می‌زنیم.

۷- سیستم را یکبار Restart می‌کنیم.


۸- نرمافزار کاملاً فعال شده و بدون هیچ محدودیتی قابل استفاده خواهد بود.

۴-۱. آشنایی با محیط نرم‌افزار

در این بخش قسمت‌های مختلف نرم‌افزار Ansys Maxwell را توضیح خواهیم داد.

۴-۱-۱. ایجاد پروژه جدید

بعد از اجرای نرم‌افزار انسیس اولین قدم برای شروع کار، ایجاد پروژه در محیط دلخواه ۲ بعدی، ۳ بعدی یا RMxprt(Rotaional Machine Xpert) است. پس از ایجاد پروژه پنجره‌های موجود با توجه به نوع پروژه به طور خودکار پیکربندی می‌شود. برای ایجاد پروژه از منوی Project استفاده می‌کنیم. همان‌طور که در شکل ۴ نشان داده شده است انسیس پروژه‌هایی متفاوتی را در اختیار ما قرار می‌دهد.



شکل ۴: ایجاد پروژه جدید در انسیس


برای آشنایی با انواع پروژه‌های نشان داده در شکل ۴ به راهنمای نرم‌افزار مراجعه کنید.
(راهنمای نرم‌افزار در سر برگ Help قابل دسترسی است).

بعد از ایجاد پروژه (۲ بعدی یا ۳ بعدی) پنجره های موجود در نرم افزار به طور خودکار به صورت شکل ۵ پیکربندی می شود. همان طور که مشاهده می کنید محیط دارای قسمت های مختلفی می باشد که در این بخش قسمت های مختلف محیط نرم افزار به اختصار توضیح داده می شود و در بخش های بعدی توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.

۲-۴-۱. قسمت های مختلف محیط پروژه

محیط پروژه ایجاد شامل قسمت های زیر می باشد:

- ۱- منوی اصلی
- ۲- نوار ابزارها
- ۳- مدیریت پروژه
- ۴- مدیریت پیغامها
- ۵- تاریخچه و نام اجزای مختلف مدل
- ۶- محیط رسم مدل
- ۷- پیشرفت تحلیل
- ۸- وارد کردن مختصات برای رسم مدل (با کلید Tab بین مختصات جا به جا می شویم.)



شکل ۵: محیط نرم افزار انسیس ماکسول

۱-۴-۲-۱. منوی اصلی

در سر برگ های منوی اصلی تمام دسترسی و تنظیمات نرم افزار وجود دارد. راهنمای نرم افزار در سر برگ Help قابل دسترسی است.

۱-۴-۲-۲. نوار ابزارها

تمام ابزارها برای رسم مدل برای دسترسی آسان در این قسمت وجود دارد. دسترسی به ابزارها از